

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十一批办理情况）

第十一批 2021年4月26日

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任被追情况 |
|----|----------------------|---|-----------|------------|--|------|--|------|--------|
| 1 | DZY N20 2104 1600 03 | 昆明市五华区大观街道顺城片区新月花园楼下的二十余家餐馆油烟扰民。 | 昆明市五华区 | 大气 | 经昆明市组织核实：该区域有餐饮经营户24户，仅3家暂不涉及油烟问题。1.部分餐饮店油烟净化器未及清洗；2.5家店存在店外油炸、烧烤食品行为；3.19家餐饮户存在居民楼下（含未配套设立专用烟道的商住综合楼）经营油烟、异味、废气等污染环境的违法行为；4.4户无证经营；5.大多数商铺存在未配置灭火器、灭火器数量不足、灭火器被遮挡及电源线私拉乱接、敷设不规范等情况。 | 部分属实 | 1.五华区责令商家立即对油烟净化设施进行清理维护；2.要求不得在店外从事占道经营活动；3.要求经营食品商户尽快按要求安装油烟净化设备；4.责令19家餐饮店停止环境违法行为；5.严禁在居民住宅楼楼下搭建、改建、扩建产生油烟、异味、废气等污染的餐饮服务项目；于3日内完成对环境违法行为的整改；5.开展专项集中整治。经4月21日复查，部分已整改。 | 未办结 | 无 |
| 2 | DZY N20 2104 1600 05 | 昆明市盘龙区盘龙江霖南桥至江岸小区河段，污水管道置于江面，影响市容且存在泄漏隐患。 | 昆明市盘龙区 | 水 | 经昆明市组织核实：盘龙江霖南桥至江岸小区河段管道，是第四、五水质净化厂尾水转输管道，不属于污水管。部分管线路露于水面之上，影响景观。在使用过程中管道多次沉浮，造成管径之间的螺栓松动或法兰焊接处可能出现裂缝或断裂的情况。 | 部分属实 | 1.市滇投公司已于4月24日通过工程措施，将转输管尽可能沉到盘龙江水面以下或靠近相对固定；2.要求对河道景观的影响；2.加强日常巡查、月度巡查及特别巡查，如管道出现螺栓松动、法兰焊接处有裂缝等情况，及时修复，确保管道正常运行。 | 已办结 | 无 |
| 3 | DZY N20 2104 1600 06 | 某化工厂购买昆明市阳宗海管委会汤池街道草甸社区龙池村的小花普菁地用于填埋上千吨尾矿废渣。某购买龙池村背天塘地违规修建私人庄园；龙池村存在随意排放生活污水和露天焚烧垃圾现象。 | 昆明市阳宗海管委会 | 土壤、大气、水 | 经昆明市组织核实：1.阳宗海小花普菁堆存废渣（磷石膏），为阳宗海磷污染综合治理工程项目，土地类别不属于耕地。项目的实施，均严格按照工程立项审批要求，组织建设和验收；2.云南千秋农田开发有限公司，租用龙池村土地违规建房，已于2019年4月全部拆除；3.龙池村生活污水收集率低，生活垃圾清运不及时，垃圾中混杂着燃煤的废渣，导致垃圾焚烧。 | 部分属实 | 1.阳宗海管委会加强环境工生管理，定期清理污水收集沟渠，加强污水处理设施和垃圾收集设备的管护；2.拆除村内垃圾房，为龙池村配备5个垃圾斗，每天定期清运垃圾。 | 已办结 | 无 |
| 4 | DZY N20 2104 1600 07 | 昆明市石林县鹿阜街道大屯社区秀河公路1138KM 800m处超限检测站的夜间通行车辆产生振动，噪声严重扰民。 | 昆明市石林县 | 噪音 | 经昆明市组织核实：1.鹿阜街道大屯社区、秀河公路的路南超限检测站，在进出口位置设置的2条强制减速带，货车经过减速带时，因刚醒发出声响；2.检测站两端设置的钢结构引坡，内部设计为中空式，货车上下引坡时会发出声响。 | 属实 | 石林县已于4月19日拆除称车道上的2条强制减速带，将检测站两端的钢结构引坡改为水泥混凝土结构，降低车辆通行时的影响。 | 已办结 | 无 |
| 5 | DZY N20 2104 1600 08 | 2020年3月以来，昆明市盘龙区马家营城中村改造项目日夜施工，噪音和扬尘污染扰民，夜间强光照产生光污染。 | 昆明市盘龙区 | 噪音、大气、其他污染 | 经昆明市组织核实：2020年3月以来，马家营城中村改造项目存在噪声、扬尘和夜间强光照扰民问题。 | 部分属实 | 1.盘龙区生态分局组成三个现场检查组，采取突击检查、夜查等方式，加强盘龙区建筑施工工地噪声扰民问题整治，切实减少施工对周边居民生活的影响；2.督促项目参建单位严格落实“六个百分百”要求，做到安全文明施工。4月10日后，经5次复查均已整改。 | 已办结 | 无 |
| 6 | DZY N20 2104 1600 09 | 昆明市官渡区逸雅路191号幸福远洋小区旁拟建一座加油站和垃圾中转站，举报人称以上两个拟建项目的环评公众参与部分未征求远洋小区住户意见，也未通知周边居民参加听证会；举报人希望以上拟建项目重新选址。 | 昆明市官渡区 | 土壤、其他污染 | 经昆明市组织核实：1.根据《度假区控制性详细规划》，拟在度假区逸雅路与规划华晨路南段交叉口西南侧，建设垃圾中转站和加油站。经核实规划，拟建垃圾转运站、加油站站房均与周边最近建筑距离超18米，满足间距要求；2.垃圾中转站和加油站项目还未启动建设，未开展环评手续办理。 | 部分属实 | 度假区将严格按照报审程序审批，并依法进行批前公示。 | 已办结 | 无 |
| 7 | DZY N20 2104 1600 12 | 昆明市寻甸回族彝族自治县石板河风景区小瀑布水面漂浮绿色泡沫，举报人怀疑上游污染。 | 昆明市寻甸县 | 水 | 经昆明市组织核实：现场检查时，未见绿色泡沫。经现场取样监测，水质为V类。1.石板河上游两岸土地，主要用于农业种植业，农业面源污染影响水质；2.上游有4家养殖场。其中，寻甸嘉益养殖有限公司，存在向环境排放养殖废水的行为。 | 部分属实 | 1.寻甸县在石板河上游村庄实施测土配方施肥项目，规范农业废弃物的管理处置；2.加强养殖场监管，严禁生产、生活废水外排，督促养殖场规范使用畜禽废弃物资源化利用设施，对寻甸嘉益养殖有限公司违法排污行为进行立案查处。 | 未办结 | 无 |
| 8 | DZY N20 2104 1600 14 | 昆明市安宁市草铺镇五十一公里处的瓶装加油站（老320国道旁）的柴油加入汽车后，排放尾气多，柴油品质值得怀疑。 | 昆明市安宁市 | 大气 | 经昆明市组织核实：4月17日，安宁市市场监管局对该加油站所加装的车用氧基清洁柴油燃料进行了抽检，报告显示合格。 | 不属实 | 安宁市加强与群众生产生活关系密切的产品质量的日常监管及抽检检查工作，加大执法监督力度，规范企业经营行为。 | 已办结 | 无 |
| 9 | DZY N20 2104 1600 16 | 昆明市官渡区春城路盛达花园小区路段，路灯设置不合理，灯光朝小区内造成光污染。 | 昆明市官渡区 | 其他污染 | 经昆明市组织核实：盛达花园小区路段，樱花广场LED投光灯，投射方向从上往下呈60度角照射，路灯设置不合理，灯光朝小区内造成光污染。 | 属实 | 官渡区责成樱花广场物业公司更改LED投光灯使用时间、调整灯光照射角度，减少余光外泄。经4月22日复查，已整改完成。 | 已办结 | 无 |
| 10 | DZY N20 2104 1600 17 | 昆明市西山区永昌小区永益巷50号大院的多家餐馆餐饮废水直排周边排水管道，油污外溢污染环境，导致雨季周边小区排水不畅，且部分餐馆无油烟净化设施，油烟扰民。 | 昆明市西山区 | 水、大气 | 经昆明市组织核实：1.永昌小区永益巷50号大院，为80年代建造老旧居民区，院内雨水、污水混合排放，油污废水排入早昌路市政排水管网；2.周边有7家小餐饮，现场检查时，污水检查井内少量油污堆积，当天营业的6家小吃店，仅1家安装有油烟净化设施，其余5家均未安装，且7家小吃店均位于居民楼下，存在油烟扰民问题。 | 部分属实 | 1.西山区4月17日已对永益巷50号大院内污水井、公共排水管道进行抽排处理；2.督促物业公司加强对管辖范围内的排水设施进行清掏，加强隔油池管理，及时清掏隔油池内油污；3.4月22日7家餐馆已关门停业。 | 已办结 | 无 |
| 11 | DZY N20 2104 1600 19 | 滇高高尔夫旅游集团玉龙龙湾旅游项目在玉龙湾水库旁挖山砍树开发房地产旅游项目，严重破坏当地生态环境。 | 昆明市安宁市 | 生态 | 经昆明市组织核实：玉龙龙湾水库实际名称为龙房坝水库，周边确有房地产旅游项目，项目用地单位为云南玉龙龙湾旅游发展有限公司。经查询审批资料，该项目涉林地、在海口林场和安宁市林业和草原局管辖范围，项目均已取得合法手续，未发现违法占用土地、超规划开发建设的情况。 | 部分属实 | 安宁市将举一反三，加强对房地产旅游项目的监督检查。 | 已办结 | 无 |
| 12 | DZY N20 2104 1600 20 | 昆明市官渡区官渡古镇后所社区好家园超市旁的多家餐饮店无油烟净化装置，油烟直排污染大气环境。 | 昆明市官渡区 | 大气 | 经昆明市组织核实：官渡古镇后所社区，好家园超市旁的有4家餐饮店未安装油烟净化装置，存在油烟直排污染大气环境。 | 属实 | 官渡区已责令4家餐饮店安装油烟净化设施。4月21日复查，3家已安装完成，另1家处于停业状态。 | 已办结 | 无 |
| 13 | DZY N20 2104 1600 23 | 昆明市呈贡区时代俊园A2地块15栋旁的垃圾中转站清运噪声和垃圾异味扰民。 | 昆明市呈贡区 | 土壤、噪音 | 经昆明市组织核实：1.时代俊园A2地块15栋旁的垃圾中转站，在装袋清运垃圾时产生噪音；2.垃圾投放管理不到位；3.垃圾收集房有臭味，存在垃圾清运频次不高的情况。 | 属实 | 1.呈贡区已调整垃圾清运时间，避开居民休息时段，每日上午9时之后、下午18时之前进行清运；2.要求垃圾清运公司做好垃圾房管理，做到日产日清，生活垃圾不落地；3.做好垃圾房周边环境工生管理，严防渗滤液跑冒滴漏发生。 | 未办结 | 无 |
| 14 | DZY N20 2104 1600 24 | 昆明市呈贡区渔浦路金盾俊园A6地块商舖某诊所的“红”字灯箱夜间产生光污染。 | 昆明市呈贡区 | 其他污染 | 经昆明市组织核实：金盾俊园A6地块，呈贡德华诊所房顶上安装的“红”字灯箱，违反《昆明市户外广告设施设置管理办法》的要求。 | 属实 | 4月17日呈贡区已责成德华诊所拆除了屋顶的“红”字灯箱，切断污染源。 | 已办结 | 无 |
| 15 | DZY N20 2104 1600 25 | 昆明市西山区博悦城二期小区的建筑垃圾自2018年8月至今未清运，导致该小区内道路扬尘污染严重。 | 昆明市西山区 | 大气 | 经昆明市组织核实：1.博悦城二期小区部分区域堆放建筑垃圾未及及时清运；2.小区内部分道路未硬化，存在扬尘污染现象。 | 属实 | 西山区已于4月18日将建筑垃圾全部清理完毕，道路黄土裸露及存在扬尘现象的地块已覆盖遮阴网。 | 已办结 | 无 |
| 16 | DZY N20 2104 1600 27 | 2018年以来，昆明市晋宁区上蒜镇的“融创滇池南湾未来城”建设项目持续将施工废水直排滇池，导致附近水域鱼类品种、数量减少。 | 昆明市晋宁区 | 水 | 经昆明市组织核实：晋宁区上蒜镇的“融创滇池南湾未来城”一期项目启动初期配套不完善，施工单位生活污水未收集，晋宁区水务局巡查发现后已立案查处；同时，已完善污水收集措施。 | 不属实 | 1.晋宁区继续做好项目的监督管理，督促施工企业严格落实环保、水保各项措施；2.加大巡查、检查力度，对违法违规行为及时查处。 | 已办结 | 无 |
| 17 | DZY N20 2104 1600 28 | 昆明市滇池度假区华晨路“夏意雅”小区东门口的意雅小吃餐厅无油烟净化设施，直排油烟，污染大气环境。 | 昆明市度假区 | 大气 | 经昆明市组织核实：意雅小吃餐厅，经营米线、炒饭、盖饭等小吃，证照齐全，油烟经抽风机排出去，无油烟净化设施。 | 属实 | 度假区已责成意雅小吃餐厅安装了油烟净化设施。 | 已办结 | 无 |
| 18 | DZY N20 2104 1600 31 | 昆明市呈贡区保利阳光城翡丽公园旁的石龙路，路面被大型货车碾压，导致道路扬尘污染严重。 | 昆明市经开区 | 大气 | 经昆明市组织核实：反映的道路为昆明经开区B3号线，该路段车较多，路面存在大面积沉降、坑塘、裂缝等，过往车辆颠簸严重，从而导致该路段扬尘污染严重。 | 属实 | 经开区制定整改措施，计划于5月7日前，完成对沉降、坑塘、裂缝等存在安全隐患的点位进行修复。 | 未办结 | 无 |
| 19 | DZY N20 2104 1600 32 | 位于昆明市西山区长城社区长城一队的昆明耀龙水泥粉料有限公司生产时排放粉尘和噪声严重扰民。 | 昆明市西山区 | 噪音、大气 | 经昆明市组织核实：昆明耀龙水泥粉料有限公司的石粉料仓、煤料仓、公分石料仓，只有围挡，没有覆盖、密闭，产生粉尘。经现场监测，厂界噪声超标。 | 属实 | 1.西山区要求企业对石粉料仓、煤料仓、公分石料仓进行密闭，采用遮阴网对其覆盖和雾炮机进行洒水降尘；2.要求企业对重点设备加装隔音设施，严格控制生产时间；3.对厂界噪声超过国家有关标准的环境违法行为，进行立案查处。 | 未办结 | 无 |
| 20 | DZY N20 2104 1600 39 | 昆明市宜良县匡远街道水丰村委会友发小组的采石场产生噪声和扬尘，污染周边农作物，且严重影响居民生活。 | 昆明市宜良县 | 大气、噪音、生态 | 经昆明市组织核实：1.经监测，空气、废气、噪声均达标；2.该公司矿区内内部运输道路洒药严重，路面积存砂土和泥石过多，未及清理；3.公司采矿作业剥离土时，产生无组织扬尘污染。 | 部分属实 | 1.宜良县要求该公司制定整改方案，限期3个月内完成整改；2.加强对采石场的监管，督促企业采取有效措施防治扬尘污染。 | 未办结 | 无 |

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任被处理情况 |
|----|------------------------|---|--------|---------|---|------|---|------|---------|
| 21 | DZY N20121041600160041 | 昆明市盘龙区青沙路, 大型货车昼夜频繁通行, 噪声扰民。 | 昆明市盘龙区 | 噪音 | 经昆明市组织核实: 青沙路周边工地较多, 大货车通行频繁, 存在噪音扰民情况。 | 属实 | 1.盘龙区对青沙路路段, 设置减速、禁止鸣笛警示牌; 2. 要求运输公司车辆在周边道路行驶时, 减速慢行、禁止鸣笛; 3.安排专门人员, 在青沙路设卡加大查处力度, 劝导过往大车驾驶员, 安全文明驾驶。 | 已办结 | 无 |
| 22 | DZY N20121041600160050 | 昆明市西山区西苑立交桥东南面交警支队宿舍8栋单元围堵处, 水泵、新能源电动汽车充电桩和筒易房内机械产生的噪声较大, 严重影响周边居民日常生活。 | 昆明市西山区 | 噪音 | 经昆明市组织核实: 1.西苑管委会职工宿舍楼, 阶段性供水的加压水泵, 开机时会产生噪声; 2. 新能源电动汽车充电桩符合国家相关标准, 现场检测噪声未超标, 监测报告已公示; 3.筒易房为宿舍楼老旧小区改造的配套设施, 还未投入使用。 | 部分属实 | 西山区已建设新的供水系统, 正办理通水手续, 通水后拆除老旧水泵。在未启用新的供水系统前, 安排专人管理, 调整抽水时间, 避免噪音扰民。 | 已办结 | 无 |
| 23 | DZY N20121041600160052 | 昆明市五华区美丽新世界小区2号门旁的露天垃圾堆放场, 垃圾外溢影响周边居民出行和市容市貌, 举报人建议取消此垃圾堆放场。 | 昆明市五华区 | 土壤 | 经昆明市组织核实: 美丽新世界小区2号门旁, 堆放有绿化垃圾和大件废弃物, 影响居民出行和市容市貌, 并非露天垃圾堆放场。 | 属实 | 1.五华区4月19日已将堆放的绿化垃圾、大件废弃物、生活垃圾全部清理完毕; 2.顺山社区已在现场设置了宣传告知栏, 提示周边居民禁止在此堆放垃圾; 3.物管已选择合适地方堆放绿化垃圾, 做到即产即清。 | 已办结 | 无 |
| 24 | DZY N20121041600160053 | 昆明市西山区融创文旅城小区旁的二环路高架路段未安装隔音设施, 交通噪声扰民。 | 昆明市西山区 | 噪音 | 经昆明市组织核实: 融创文旅城十三地块一期房靠近高架桥, 夜间实测发现噪音值达55-60分贝, 存在夜间交通噪声扰民。 | 属实 | 1.项目方已计划在该区域安装隔音屏, 已申请待审核; 2. 项目方对沿路一侧房屋, 免费封闭阳台及安装隔音窗, 以缓解车辆产生的噪音。 | 未办结 | 无 |
| 25 | DZY N20121041600160054 | “滇池南湾未来城”部分项目位于滇池一级保护区和二级保护区内, 开发商对该项目在滇池二级保护区内的建成别墅进行产权分割, 规避监管, 部分项目疑似存在未批先建和先建后批情况。 | 昆明市晋宁区 | 生态 | 经昆明市组织核实: 滇池南湾一期项目, 位于滇池二级保护限制建设区, 建设用地性质为B1商业用地、A4体育用地、B3娱乐康体用地, 无居住用地, 规划建设为综合型生态旅游项目。在前期排查中, 项目方存在自行开展土地平整等前期工作情况, 相关职能部门已责令停工, 并督促企业完善了相关手续。 | 部分属实 | 晋宁区将加强巡查和批后监管工作, 严格执行建设项目基本程序, 督促企业依法依规开展项目建设。 | 已办结 | 无 |
| 26 | DZY N20121041600160055 | 昆明市五华区云南财经大学附近龙泉路和金色大道, 大车噪声扰民。 | 昆明市五华区 | 噪音 | 经昆明市组织核实: 龙泉路和金色大道大型运输车辆通行较多, 对附近居民造成交通噪声影响。 | 属实 | 1.五华区4月17日起, 在金色大道与龙泉路交叉点设卡, 对过往大车进行检查, 要求车辆途经该路段时减速慢行、禁止鸣笛, 最大限度减小噪音扰民; 2.对道路加大综合监管执法力度, 强化对大型运输车辆运输通行的限制审批, 按照渣土运输相关规定及计划, 科学规划线路, 对违规车辆严管重罚, 从源头上减少噪声扰民。 | 未办结 | 无 |
| 27 | DZY N20121041600160056 | 昆明市官渡区六甲街道办事处滇池岭旁二期小区内西南角方向, 常年堆放建筑垃圾、生活垃圾, 堆放地面未硬化, 影响周边环境。 | 昆明市官渡区 | 土壤 | 经昆明市组织核实: 滇池岭旁二期小区西南角方向, 设置有临时装修垃圾堆放点, 存在装修建筑垃圾未及时清理情况, 垃圾堆积影响小区环境卫生。 | 部分属实 | 官渡区已清运完区域内装修建筑垃圾, 并对周边环境进行管护, 原地已设置建筑垃圾围挡。 | 已办结 | 无 |
| 28 | DZY N20121041600160059 | 昆明市官渡区世纪金源大道世纪城小区内如公园的水池上违建餐饮店, 池水被污染成为黑臭水体。 | 昆明市官渡区 | 水 | 经昆明市组织核实: 1.世纪城如意公园内违建建筑物已于2018年被查封、2019年进行了拆除, 剩余建筑物已于2020年被官渡区政府行政没收, 计划作为世纪城社区办公用房; 2.经现场核实, 世纪城如意公园无任何经营情况, 无污水排入如意湖, 湖内积水为世纪城小区绿化循环用水, 并配套建设中水处理站。 | 不属实 | 官渡区将加强现场管理, 确保施工现场围挡无漏洞、扬尘控制措施到位; 如意湖漂浮物及时打捞, 按时按质完成改造, 尽快投入使用。 | 已办结 | 无 |
| 29 | DZY N20121041600160061 | 昆明市官渡区魅力之城片区(广居路、福居路、君安路、安和路和映华街道旁)的流动摊贩(烧烤摊、水果摊和菜摊等)产生的垃圾影响周边环境, 油烟扰民, 并严重影响市容市貌。 | 昆明市官渡区 | 土壤、大气 | 经昆明市组织核实: 魅力之城(广居路、福居路、君安路、安和路和映华街道旁)的流动摊贩(烧烤摊、水果摊和菜摊等)产生的生活垃圾影响周边环境, 油烟扰民, 并严重影响市容市貌。 | 部分属实 | 1.官渡区已完成魅力之城区域的流动摊贩产生的垃圾清理, 并冲洗了道路; 2.加大辖区周边道路巡查, 做好周边道路保洁。 | 已办结 | 无 |
| 30 | XZY N20121041600160004 | 云南省昆明市富民县款庄镇菜场石场(位于款庄镇西老尖山山体西南侧)开采破坏山体生态环境, 运输车辆扬尘导致周边农作物减产, 运输车辆噪音扰民。 | 昆明市富民县 | 生态 | 经昆明市组织核实: 1.菜场石场取得了合法审批手续; 2.昆倘高速公路建设, 致使北团公路款庄路段约3.8公里未硬化, 存在扬尘污染问题; 3.运输车辆存在噪音扰民的问题。 | 部分属实 | 1.富民县加强道路清扫, 增加洒水频次, 防范扬尘污染; 2.禁止运输车辆居住在居民区鸣笛, 放缓车速。 | 已办结 | 无 |
| 31 | XZY N20121041600160009 | 云南奥宇环保科技有限公司(昆明市东川区铜都镇四方地工业园区)某某组织人员于2020年8月至2021年2月每日深夜偷排工业废水; 将部分冲渣掩埋在区内(新筑毛巾挡墙、四号库装车平台、洗煤房以北厂区道路水泥板下); 部分冲渣混入工业废水排放; 擅自闲置废气处理设施, 直接废气。 | 昆明市东川区 | 水、土壤、大气 | 经昆明市组织核实: 1.排查该公司用水管网和污水管网未发现污水外排口, 未发现暗管; 2.投诉人所举报的3个点位, 其中四号库装车平台(点位1)、洗煤房以北厂区道路(点位2)、水泥板下用渣渣、回转窑窑渣混在一起作为铺路辅料使用, 新筑毛巾挡墙(点位3)时将回转窑窑渣就地压实作为地基使用; 3.回转窑废气处理设施进行全面提升改造, 回转窑从1月28日起停产至今。经查阅用电记录, 脱硝剂购买使用台账及脱硝渣生产台账, 未发现异常。经调阅该公司2020年度监督性监测及2021年1季度监督性监测数据, 公司外排废气均未超标, 4月17日, 对该公司锅炉废气现场取样监测, 监测结果显示未超标。 | 部分属实 | 东川区已对3个点位的渣渣进行取样, 委托有资质检测单位进行属性鉴别工作, 待检测结果出来后, 依据检测结果开展后续工作。 | 未办结 | 无 |
| 32 | XZY N20121041600160012 | 昆明市盘龙区北京路江金小区“杨林闻氏兄弟酸菜鱼金江店”油烟异味严重影响该小区E24栋居民生活。 | 昆明市盘龙区 | 大气 | 经昆明市组织核实: 杨林闻氏兄弟酸菜鱼金江店, 安装了油烟净化器、光氧除味器、喷雾降尘、除烟器, 且正常运行。经监测, 餐饮油烟达到《饮食业油烟排放标准》。 | 部分属实 | 盘龙区督促餐馆加强对油烟净化设施的清洗频次, 确保油烟净化设施设备正常运行, 并进一步完善记录保存设施运行台账。 | 已办结 | 无 |
| 33 | XZY N20121041600160013 | 昆明市官渡区云大西路华德花园酒店至昆明学院段(约1500米)由于交通信号灯未启用、夜间车流量大、路面为水泥材质等因素, 交通噪声严重影响道路两侧居民生活。举报人诉求启用红绿灯、安装测速装置降低车辆通行速度。 | 昆明市经开区 | 噪音 | 经昆明市组织核实: 云大西路华德花园酒店至昆明学院段, 设有交通信号灯且正常使用中, 该路段处于下坡路段, 夜间车流量较小的情况下, 过往车辆通行速度较快。 | 部分属实 | 经开区沿车道连续设置30米的沙桶或水马, 并加装爆闪灯, 强制降低车辆通行速度。 | 未办结 | 无 |
| 34 | XZY N20121041600160014 | 昆明市安宁市宁湖峰境小区垃圾站设于城市自来水中转站旁, 存在清运不及时和垃圾飘入自来水站情况, 举报人对垃圾站选址的合规性以及是否影响自来水水质存疑。 | 昆明市安宁市 | 土壤、水 | 经昆明市组织核实: 1.宁湖峰境小区生活垃圾收集点, 距离城市自来水中转站高位水池32米, 垃圾收集点按照审批的图纸建设; 2.垃圾收集点垃圾日产日清, 收集点内外卫生干净; 3.可能存在大风天气地面白色垃圾飞入自来水站围墙的现象, 高位水池为密闭水池, 不会影响水质; 4.经查阅1-3水质检测报告, 水质符合城市居民饮用水水质标准。 | 部分属实 | 1.安宁市加强对小区内部及收集点的日常保洁, 做到密闭暂存, 加强生活垃圾定时定点清运工作; 2.督促安宁市自来水业自来水站做好水池管理及环境卫生整治, 防止污染事故发生。 | 已办结 | 无 |
| 35 | XZY N20121041600160015 | 2021年年初以来, 昆明市阳宗海汤池镇梨花庄村老山背堆土场渣土车运输扬尘、夜间噪音扰民; 手续不齐且距梨花庄村水源地位近, 滤渣液影响群众饮水安全。该堆土场自三月底开始停工, 逃避督察。 | 昆明市阳宗海 | 大气、噪音、水 | 经昆明市组织核实: 1.老山背堆土场无滤渣液产生, 位于村水源下游约700米, 不在水源保护范围内, 不影响饮水安全; 2.在渣土运输过程中, 因运输车辆较多, 覆盖不及时, 存在运输扬尘、夜间噪音扰民问题。 | 部分属实 | 1.阳宗海对汤池老山背土、渣土场和堆土场裸露山体进行覆盖, 加大使用喷雾炮、洒水降尘频次, 大风天气场内禁止开工; 2.加大渣土运输车辆监管力度, 严格按照审批路线行驶, 避免噪声扰民情况发生; 3.4月9日, 阳宗海管委会综合执法大队下达《责令整改通知书》, 企业停工整改。经复查, 已整改完成。 | 已办结 | 无 |
| 36 | XZY N20121041600160017 | 昆明市嵩明县小街镇积德村村委会古城村小组某干部以责任田入股为由, 占用村民200亩土地建设鱼塘。 | 昆明市嵩明县 | 其他污染 | 经昆明市组织核实: 1.小街镇积德村村委会古城村村民小组, 近30年无举报人所称干部; 2.该村小组有189亩为联合国第2814次国际扶贫项目用地, 其中10亩是坑塘水面, 属其他农用地。1986年用于鱼塘养鱼, 2010年下半年变更租赁, 用于蔬菜、花卉等作物种植, 2015年10月, 经积德村两委集体讨论决定, 出租给建宝经贸有限公司种植蔬菜、花卉等作物, 租金已全额入村集体账并全部用于农田水利建设、清除障碍和集体办公等村集体公共开支。 | 不属实 | 无 | 已办结 | 无 |
| 37 | XZY N20121041600160018 | 昆明市嵩明县小街镇积德村村委会古城村小组某干部占用集体土地建房建鱼塘。该镇干部某私租土地给他人建房办厂。 | 昆明市嵩明县 | 其他污染 | 经昆明市组织核实: 1.小街镇积德村村委会古城村, 近10年某现有土木结构房屋1处, 房龄预计超过50年, 没有其新建住房, 在积德古城村也没有鱼塘; 2.小街镇于1995年撤乡设镇, 近10年没有举报人所称干部; 3.未发现古城村行政范围内有违法占地建房的情况。 | 不属实 | 无 | 已办结 | 无 |
| 38 | XZY N20121041600160019 | 昆明市嵩明县城管局干部某某无手续违规建设垃圾处理厂。 | 昆明市嵩明县 | 土壤 | 经昆明市组织核实: 嵩明县现有生活垃圾处理厂3座, 县城生活垃圾卫生填埋场(老地山)、嵩明县旧垃圾堆放场(嵩阿公路七公里)、嵩明县生活垃圾焚烧发电厂(小街镇大桥村委会), 经检查, 建设审批手续齐全, 无举报反映的“无手续违规建设垃圾处理厂”情形。 | 不属实 | 1.嵩明县继续加强对3座垃圾处理设施的监管, 督促做好生活垃圾收集、清运, 杜绝生活垃圾随意倾倒; 2.加大巡查力度, 严查垃圾偷倒、复堆行为。 | 已办结 | 无 |

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任被处理情况 |
|----|---------------------|---|--------|-------|--|------|--|-------|---------|
| 39 | XZY N201204 1600 21 | 太湖科技学校（昆明市宜良县北古城镇伏仑村）修建地由钢铁厂旧址，举报人反映该地被钢铁厂固废废弃物污染，该校修建也并未办理土地审批手续。 | 昆明市宜良县 | 土壤 | 经昆明市组织核实：1.专家审查认为：宜良太湖科技学校项目用地属于污染地块，因场地现已平整并开工建设，项目即将建设完成，无法核实接触固废废弃物情况；2.在未完成新校区地块土壤状况调查、土壤污染风险评估、治理与修复或风险管控的前提下，违规开工建设，对造成土壤污染建设违法行为处罚的罚款未缴纳；4.现场核实，未有学生出入、未从事教学活动。 | 部分属实 | 1.宜良县要求该校严格按照《土壤污染防治法》等相关法律法规，尽快推进项目土壤污染状况调查及风险评估工作，在该地块未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标前，不得进行教学、入驻人员等；2.2019年、2020年相关职能部门已对该项目的违法行为进行了行政处罚，针对至今未缴纳罚款的问题，将依法申请县法院强制执行；3.待《昆明市太湖科技学校新校区地块土壤污染风险评估报告》通过审查，并达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控和修复目标后，按程序办理土地用途变更手续。 | 未办结 | 无 |
| 40 | XZY N201204 1600 22 | 昆明市宜良县汤池街道办事处出租集体土地，土地租金并未全部发放给村民，该办事处还将1500亩水田当做出地出售牟取暴利。 | 昆明市宜良县 | 其他污染 | 经昆明市组织核实：汤池街道办事处对辖区22个社区进行排查，未发现将水田当做出地出售的行为。 | 不属实 | 无 | 已办结 | 无 |
| 41 | XZY N201204 1600 23 | 昆明市富民县大营街道办事处干部某某等人占用大营村中集体土地，私自开采石灰岩林木。 | 昆明市富民县 | 生态 | 经昆明市组织核实：投诉地点为富民瑞祥石灰厂，经营者采矿面积0.1411万平方米。根据批复，项目使用林地不在林权证范围内，林地所有权为麦道营村集体所有，林地使用权为某某，林木使用权、所有权为某某，使用面积1753.5亩，使用期限70年。 | 不属实 | 1.富民县加强监管，督促企业严格按照规定依法开采，杜绝各类违法情况发生；2.落实森林资源保护主体责任，加大森林资源保护管理力度，打击各类破坏森林资源违法犯罪行为。 | 已办结 | 无 |
| 42 | XZY N201204 1600 28 | 昆明市呈贡区雨花毓秀小区生活垃圾违规堆放在该小区西门外道路，绿化带等地，垃圾渗滤液横流，异味扰民严重。该问题自2008年以来一直未得到解决。 | 昆明市呈贡区 | 土壤 | 经昆明市组织核实：1.呈贡区雨花毓秀小区西门垃圾暂存点2010年建成投入使用，每天定时定点进行清运；2.已于4月15日取桶，已对所有垃圾进行了清理，并对垃圾场进行了清洗、消杀。 | 部分属实 | 呈贡区安排专人负责该区域日常清洗及消杀工作，加强日常检查，及时处理该点环境卫生等问题。 | 已办结 | 无 |
| 43 | XZY N201204 1600 35 | 2019年，昆明市西山区海口街道办事处对该区矿山（鞍山）开展复绿工作，相关工作人员（海口林站干部等人）拟毁损该街道海丰社区某某多年来在该山种植的茶树，改种复绿用树苗。 | 昆明市西山区 | 生态 | 经昆明市组织核实：1.该点位实际完成生态修复67.94亩，修复方向为林地，于2019年12月10日通过了区级验收，2020年1月8日通过了市级验收；2.由于某某阻挠，致使与房矿段采点复绿项目自2019年9月26日起至2019年10月14日期间，苗木无法运至现场，影响施工19天，导致该区域有部分地块仍然裸露，未完成植被修复；3.4月17日，经林业部门现场检查，未发现毁损果树的情况。 | 不属实 | 西山区督促海口片区各矿山治理修复主体责任，严格按照生态治理修复程序及时要求，开展矿山治理修复工作。 | 已办结 | 无 |
| 44 | XZY N201204 1600 42 | 昆明市官渡区矣六街道办事处“钱大妈食堂”开设于居民住宅楼下，该餐馆油烟排放扰民，经后厨窗户排放油烟，影响居民生活。 | 昆明市官渡区 | 大气 | 经昆明市组织核实：钱大妈食堂，位于矣六街道万科魅力之城五期A8栋地幢6幢1-2层S108号，餐馆为独栋商业楼中的一个商铺，有油烟排放设施，前商前设置了油烟净化器和异味净化设施，餐馆有三扇窗户面对小区，其中两扇窗户与厨房相连，在经营过程中，窗户未封闭可开启。 | 部分属实 | 官渡区4月20日已责成餐馆将与厨房相连且面向小区的两扇窗户进行封闭处理。 | 已办结 | 无 |
| 45 | XZY N201204 1600 45 | 昆明市禄劝县中城镇铜厂村过马坨茶店青石厂、鑫业矿业有限公司采石厂破坏山体植被，引发多处山体滑坡，并导致河流堵塞，严重破坏当地生态环境。 | 昭通市禄劝县 | 生态 | 经昭通市组织核实：1.茶店青石厂采石过程中擅自改变林地用途，破坏山体植被，已于2020年5月被处罚。鑫业矿业有限公司采石过程中擅自改变林地用途4.68亩，已启动立案查处程序。2.未发现该厂和该公司矿山生产过程中对矿区范围内及其周边山体造成滑坡迹象；3.茶店青石厂采石作业曾导致临河上游少量弃渣滑入河道，已清理完毕，该厂已停产。鑫业矿业有限公司于2021年2月启动临时围挡建设，在河道内修筑拦挡工程临时土坝，待围挡工程完工后，将对临时土坝进行清理。 | 部分属实 | 责令茶店青石厂编制《矿山地质环境保护与治理恢复方案》，于2021年11月30日前完成闭矿和复垦复绿工作。对鑫业矿业有限公司擅自使用林地行为立案查处，并责令企业办理临时占用林地手续，申报永久占用林地手续。 | 未办结 | 无 |
| 46 | DZY N201204 1600 63 | 昭通市彝良县驰宏矿业有限公司的冯家湾砂厂（位于彝良线上距泽河镇政府5公里远处），自2013年以来，以处理废弃矿渣为由，间歇式非法毁损山体岩石，破坏山体和水源区生态环境，该取水点被推移50米；彝良县第三水厂建成后计划从该水源区取水，敷设管道后驰宏公司以越界采矿为由禁止继续接管取水，影响居民生活用水。 | 昭通市彝良县 | 水、生态 | 经昭通市组织核实：1.该公司未在洛泽河镇冯家湾设立砂厂。2.冯家湾砂厂为保障“9·07”地震灾后恢复重建批准设立的临时采砂厂，2019年9月30日关闭，现场巡查未发现采砂采石情况。3.冯家湾砂厂上方建有饮用水水源地取水点，2019年砂厂采石过程中砸断取水点水管，已进行修复，取水管较原敷设线路上移约80米。4.开始了第三自来水厂及配套管网项目建设，将水引至交界安置点。彻底解决交界安置点饮用水问题。冯家湾砂厂上方原有2个取水点，供水管道未发现渗漏，供水正常。 | 部分属实 | 冯家湾砂厂已于2019年10月关停，责令冯家湾砂厂于2021年12月底前完成矿山生态修复。 | 未办结 | 无 |
| 47 | DZY N201204 1600 49 | 昭通市永善县环城南路阳光雨城后面的南方家具店，未将约100人的生活污水排入市政污水管网，用自挖简易化粪池收集后，排入周边空地污染土壤，并渗入周边居民地下室。 | 昭通市永善县 | 水 | 经昭通市组织核实：家具店共3户（共33人）的生活污水未接入市政污水管网，将生活污水排入附近一空地修建的简易化粪池，化粪池内水满溢出，流入屋后的侧沟内，部分水渗入两家的地下室。 | 基本属实 | 1.督促3户分别新建户用化粪池及配套支管，并已完成，待养护结束后，投入正常使用，3户产生生活污水经化粪池处理后，进入市政污水管网。2.拆除清理简易化粪池。 | 阶段性办结 | 无 |
| 48 | XZY N201204 1600 33 | 1998年，昭通市昭阳区北闸镇岩脚村民委员会八组十位村民的土地被征用，用于堆放非金属矿渣，破坏山体和水源地生态环境，该取水点被推移50米；彝良县第三水厂建成后计划从该水源区取水，敷设管道后驰宏公司以越界采矿为由禁止继续接管取水，影响居民生活用水。 | 昭通市昭阳区 | 其他污染 | 经昭通市组织核实：1.1998年，北闸镇岩脚村和岩脚村16.548亩集体土地被征用，土地补偿款已于1998年11月全部兑付给群众；2.2011年初，塘房村村民代表大会决定将该土地上的废弃石渣出售，已于2013年1月清理完毕并卖给华新水泥厂，所获经济收入40万元用于修建昭勇路至村内道路；3.该地块土地，其中4.15亩用于修建村民活动场所和村内道路，其余土地为北闸镇人民政府所有的国有土地，镇塘房村村干部某某按照相关程序将该土地进行管理使用。 | 部分属实 | 加大政策宣传解读，做好诉求归土还地举报人思想疏导、解惑答疑工作。 | 已办结 | 无 |
| 49 | XZY N201204 1600 32 | 2009年，滇川能源开发有限公司在修建岔河电站（昭通市昭阳区大寨子乡高南村）时强行占用、破坏群众自留山和经济林近千亩；2017年，该公司安装高压管道再次砍伐大量林木破坏青苔，占用群众土地，举报人诉求拆除电站及附属建筑，恢复土地原状，并追究相关公职人员责任。 | 昭通市昭阳区 | 生态 | 经昭通市组织核实：1.项目建设在批准林地范围内，属于合法使用林地，未发现毁环自留山和经济林的行为。2.2017年，该公司安装高压管道安装过程中存在非法占用林地面积为44.337亩，已于2017年立案调查并对该公司法定代表人某某依法采取强制措施，判决缓刑2年监外执行，并按照规定进行了补偿。3.因昭通滇川公司债务问题，前期建设电站及附属建筑已被查封，暂时无法完成拆除电站及附属建筑，判决该公司法人某某缓刑2年监外执行。 | 部分属实 | 严格落实主体责任，举一反三，杜绝此类情况，切实保障群众环境权益。 | 已办结 | 无 |
| 50 | DZY N201204 1600 29 | 昭通市永善县干河村城二组城小学200m处，城乡生活垃圾填埋场臭味扰民，长达数年影响周边群众的日常生活。 | 昭通市永善县 | 大气 | 经昭通市组织核实：该县城生活垃圾填埋场运营单位为云南煜天环保科技有限公司，每天垃圾量80-100吨，采用“日产日清，分层碾压覆盖”填埋生活垃圾，转运到场的生活垃圾填埋覆盖不及时，存在部分垃圾长期曝露堆放、偶尔出现臭味情况。 | 基本属实 | 1.督促运营单位对裸露垃圾进行及时清理、规范填埋。2.督促垃圾填埋场运营单位加强对垃圾填埋场的规范运营管理，避免垃圾臭味影响周边环境。 | 阶段性办结 | 无 |
| 51 | DZY N201204 1600 57 | 曲靖市师宗县雄壁镇小阿舍村委会白田村小组附近，温氏集团经营的养殖场，化粪池距离该村约50至60米，排放的养殖粪臭恶臭扰民，严重影响周边居民日常生活。 | 曲靖市师宗县 | 大气 | 经曲靖市组织核实：该养殖场手续齐全，2019年6月投产，年出栏生猪3200头，化粪池400立方米，发酵床300平方米。2020年5月，县环保局调查核实粪污未经处理直排，发酵床未正常使用，罚款20000元。合作社饲养的生猪已于2021年4月5日全部出栏，养殖场为空栏状态，化粪池（储粪池）距离该村约120米左右，现存300余吨水泡粪。 | 基本属实 | 1.责令该场停产整治，全部整改达标后投产复产。2.企业已对原建成的化粪池作防渗漏硬化密封处理，不再使用；原建成的发酵床已拆除清运。3.整改完成复产后，病死猪收集至暂存冷库中，并规范转运处置。4.现有化粪池加盖，并提高化粪池屋顶，化粪池内现存的300余吨水泡粪，待4月30日前充分发酵后还田，化粪池永久停用。5.督促企业于2021年6月30日前，在厂区内建设厌氧发酵罐等粪污处理设施设备。 | 阶段性办结 | 无 |
| 52 | XZY N201204 1600 39 | 2011年“6·12”铬渣污染事件发生后，曲靖市麒麟区越州镇城角砂厂至今未得到有效治理修复和经济损失赔偿。举报人诉求：1.审计曲靖市麒麟区越州镇城角砂厂受铬渣污染治理数据；2.信息公开中央拨款和省级财政拨款用于赔偿铬渣污染受害者百姓经济损失的情况、治理修复工程立项报告、项目计划书；3.信息公开曲靖市麒麟区越州镇城角砂厂受铬渣污染信访事项的答复情况；4.赔偿曲靖市麒麟区越州镇城角砂厂受铬渣污染的经济损失；5.撤销云环访第29号。 | 曲靖市麒麟区 | 土壤 | 经曲靖市组织核实：根据中国科学院地球化学研究所出具的《云南省曲靖市麒麟区铬渣非法倾倒点污染源环境风险评估报告》，铬渣倾倒点治理治理技术标准要求。1.2011年，西南大学司法鉴定所出具《西南大学司法鉴定意见书》，核定环境损害损害数额总计422.4537万元。2011年-2015年，麒麟区铬渣污染治理经费支出共计660.27万元。2.《西南大学司法鉴定意见书》已对家畜死亡、林木死亡、农作物减产损失费用，以及耕地修复期间的产出损害赔偿进行了评估，关于赔偿铬渣污染受害者百姓经济损失的情况，依据相关规定不属于法定信息公开范畴，不予公开。3.省、市、区三级已经分别向砂场业主出具了相关的答复情况。4.被污染砂场采矿许可证期限为2004年6月至2009年6月，2011年铬渣污染事件发生时，砂场采矿许可证已到期，处于停产状态。且砂场业主与越州镇城角砂厂签订了堆放渣土场地租用协议并收取了租金，不存在赔偿铬渣污染受害者经济损失的情况。5.砂场业主（上）诉问题已经过区级答复、市级复查、省级复核，按照信访问题三级终结制度有关规定，上访人对复核意见不服，仍然以同一事实和理由提出投诉请求的，各级各部门不再予以受理。 | 不属实 | 麒麟区将按照环境风险2015年5月10日召开的专题座谈会要求及曲靖市委信访工作联席会议办公室出具的《关于XXX信访事项的审查意见》，要求相关部门对上访人的信访诉求进行合理分析研判，对上访人合理诉求耐心接待，依法引导；对上访人的无理诉求，不予受理，引导其通过司法途径解决。 | 已办结 | 无 |
| 53 | DZY N201204 1600 48 | 曲靖市陆良县马街镇朱家堡村钢铁加工厂，该厂喷漆工艺产生异味、电焊、切割等工艺噪声严重影响周边群众听力受损，影响身心健康。 | 曲靖市陆良县 | 噪声、大气 | 经曲靖市组织核实：1.该厂使用自喷漆对铁门点进行喷漆时，产生漆味。2.该作坊切割机工作时，对紧邻其作坊的一户人家有一定噪声影响。3.小作坊生产时有一定噪声。 | 部分属实 | 1.责令业主重新选址、办理相关手续后方可生产。2.对该作坊的生产用电进行了断电处理。3.拆除作坊点的2台电焊机、1台切割机。 | 已办结 | 无 |

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任被处理情况 |
|----|----------------------|--|--------|------------|--|------|--|-------|---------|
| 54 | DZY N20 2104 1600 47 | 曲靖市宣威市田坝镇鸡田公路小场路段旁，露天堆放约5吨脱脞石膏，产生大量扬尘；堆放地面无硬化，存在土壤污染风险。 | 曲靖市宣威市 | 土壤、大气 | 经曲靖市组织核实：举报人所反映的曲靖市宣威市鸡田公路小场路段实际为宣威市海岱镇密德村委会道州五一产的密五路，脱脞石膏实际堆存地点位于贵州省六盘水市盘州市柏果镇法土村四组、五组，不在宣威市辖区范围内。 | 不属实 | 无 | 已办结 | 无 |
| 55 | XZY N20 2104 1600 24 | 曲靖市沾益区西平街道干部及九组村支部部陈林、占用耕地和使用扶贫资金300余万元违规建设续工程。举报人诉求责令停止和整改该工程。 | 曲靖市沾益区 | 生态 | 经曲靖市组织核实：1.2020年工程项目存在毁林及占用林地的违法行为，已对其作出行政处罚。2.2021年3月，发现新的违法占用林地行为。2.工程项目设施用地已备案，不存在超备案面积占用耕地问题。3.工程项目性质为产业扶贫项目，扶贫资金安排拨付使用符合产业扶贫资金管理办，不存在使用扶贫资金300余万元违规建设续工程的情况。 | 部分属实 | 1.2021年4月23日，曲靖市沾益区林业和草原局对违法占用林地的行为作出行政处罚。2.正在向农业主管部门申请办理用地审批手续。 | 未办结 | 无 |
| 56 | XZY N20 2104 1600 30 | 曲靖市宣威市双龙街道龙华社区苏脚村原村干部某某违规开发土地，造成水土流失，致使农田灌溉渠内淤塞，农作物被淹没。 | 曲靖市宣威市 | 生态 | 经曲靖市组织核实：1.举报点“沾-六”铁路复线征地拆迁安置小区，于2015年4月23日办理了《建设用地规划许可证》；2.渣土不存在水土流失现象，小区部分沟渠因管理不善存在杂草和垃圾，未发现渣土阻塞农田灌溉，农作物被淹没现象。 | 基本属实 | 督促双龙街道龙华社区对裸露在外的堆存渣土进行清理，并植绿植树，疏通沟渠，加强日常管理。 | 已办结 | 无 |
| 57 | DZY N20 2104 1600 40 | 曲靖市会泽县者海镇阿衣卡村委会五组的黄顺，生产废水直接排入沟内，夜间偷排刺鼻臭气，影响周边果树生长，且生产噪声扰民。 | 曲靖市会泽县 | 大气、水、噪声、生态 | 经曲靖市组织核实：1.未发现生产废水外排现象。该厂建有污水处理收集循环水池2个，初期雨水收集集2个，初期雨水回用，生产废水不外排。2.该厂生产期间黄磷尾气综合利用、无组织烟粉尘等中置等问题于2020年10月底前按照国家“三磷整治”工作要求完成整改，并通过验收。根据检验检测结果，均达工业企业废气污染物排放标准。3.该厂周边大多是荒地，有少量果树，树木生长正常，挂果正常，无明显变化。4.该企业处于停产检修状态。根据检验检测结果，厂界噪声均达工业企业噪声排放标准。 | 部分属实 | 该企业现处于停产检修状态，恢复生产前，将按照相关法律法规要求，报经同意后方可恢复生产。 | 已办结 | 无 |
| 58 | XZY N20 2104 1600 29 | 曲靖市宣威市双龙街道双社区九组村民某某位于美焕山的1.1亩土地，东大河0.7亩稻田及其父母的0.66亩旱地被占用。 | 曲靖市宣威市 | 其他污染 | 经曲靖市组织核实：1.举报人反映的位于美焕山的1.1亩土地，实际土地面积0.9亩为2005年宣威市第二批耕地建设农转用用地，该地块征地的安置补助费及青苗补偿费已经签字领取；2.东大河征地的0.7亩实际为保障性住房项目用地，征地的安置补助费及青苗补偿费已经签字领取；3.0.66亩土地属宣威市第二人民医院迁建项目用地，征地的安置补助费及青苗补偿费已领取，但本人未签字。 | 部分属实 | 责成双龙街道进一步加大征地政策宣传解释力度，对有不同意见的群众有针对性地进行疏导劝说，确保社会和谐稳定。 | 已办结 | 无 |
| 59 | DZY N20 2104 1600 35 | 曲靖市马龙区纳章镇纳章中街800米处的红砖采砂厂，开采砂石产生噪声及扬尘长期扰民。 | 曲靖市马龙区 | 噪声、生态、大气 | 经曲靖市组织核实：1.宏林砂场由于采矿许可证2020年12月4日到期，目前处于停产状态。监测的厂界噪声和厂区内无组织粉尘均达标。2.学校围墙外东西边各一条运输道路未硬化，路面泥土较多，运输车辆通过时产生运输噪声和扬尘。3.采砂场开挖取料剥离的弃土、砂石露天堆放，无相应防冲设施，存在产生扬尘问题。 | 基本属实 | 1.对纳章镇宏林砂场环境违法行为进行立案查处。2.清理道路、夯实路基、道路硬化工作正在实施。植树150棵。3.用防尘网覆盖露天堆放物料，规范堆存。4.已安装“每天0:00-7:00禁止砂石运输车辆通行，禁止鸣笛”警示牌。 | 未办结 | 无 |
| 60 | DZY N20 2104 1600 34 | 曲靖市陆良县三岔河镇三岔子村委会三岔子村54组位于该村20亩土地，用于建设绿源酒庄厂，该厂投运5年来持续在每晚6点至10点之间，将生产废水直接排入三岔子小河周边农田，导致河流污染、农田土壤变黑臭。 | 曲靖市陆良县 | 土壤、水、生态 | 经曲靖市组织核实：1.陆良县绿源酒庄食用酒精专业合作社使用的土地面积15亩，经村民小组会和部分村民代表大会讨论同意，出租给该合作社使用租期10年。2.经监测现场监控，该厂生产时从早上7点30分至17时，晚上6点至10点间未生产。3.该厂场一角建有40余方收集池，收集池存有渗透液30余方，未出现外溢，未污染河流；现场周边农田土壤颜色呈当地的本土色（青灰色），与其它地块颜色一致，未出现黑斑现象，土壤无异味。 | 部分属实 | 2021年5月4日前建成钢架大棚及污水截污沟，做到原料入库管理，污水有效收集，严禁污水直排外环境。 | 阶段性办结 | 无 |
| 61 | XZY N20 2104 1600 11 | 曲靖市麒麟区瑞和新城、靖和园、玄檀花园、龙泽园开发商将二楼二楼未配套专用油烟管道的商铺出租用于餐饮经营，油烟（部分餐馆油烟直排、部分餐馆油烟排放不达标）严重扰民。 | 曲靖市麒麟区 | 大气 | 经曲靖市组织核实：1.举报点地商业用房均未配套建设专用油烟管道。2.涉及餐饮商铺部分未安装油烟净化设备，存在油烟直排、油烟排放不达标情况。 | 基本属实 | 1.责令业主主对未按要求安装油烟净化设备的餐馆安装油烟净化设备。2.加大巡查执法力度，督促商户加强设备维护，确保设备有效运行。 | 已办结 | 无 |
| 62 | XZY N20 2104 1600 10 | 曲靖市罗平县老厂乡舍迫村村委会上寨村舍迫煤矿项目。该项目符合国家和、省、市、县的相关政策和规定，属合法审批项目。项目施工中按挖土地通过项目实施时耕作层进行了剥离，施工完成后将重新复垦为耕地，通过验收合格后统一归还农户耕种。2.老厂乡舍迫煤矿在实施地质沉陷综合治理项目中，存在擅自改变林地用途违法行为。3.舍迫村村委会地质沉陷综合治理项目实施过程中，因边坡开挖较陡，存在边坡坍塌现象，周边山体尚未发现滑塌的现象。4.上寨村主干道公路存在开裂情况，但不影响正常通行。上寨村3户房屋早在2016年前就存在开裂下沉的情况，老厂乡人民政府已委托第三方机构对房屋开裂、道路开裂等原因进行鉴定。 | 曲靖市罗平县 | 生态 | 经曲靖市组织核实：1.“舍迫煤矿”露天开采导致近百亩农田被毁“露天开采煤矿”实际为老厂乡舍迫村村委会地质沉陷综合治理项目。该项目符合国家和、省、市、县的相关政策和规定，属合法审批项目。项目施工中按挖土地通过项目实施时耕作层进行了剥离，施工完成后将重新复垦为耕地，通过验收合格后统一归还农户耕种。2.老厂乡舍迫煤矿在实施地质沉陷综合治理项目中，存在擅自改变林地用途违法行为。3.舍迫村村委会地质沉陷综合治理项目实施过程中，因边坡开挖较陡，存在边坡坍塌现象，周边山体尚未发现滑塌的现象。4.上寨村主干道公路存在开裂情况，但不影响正常通行。上寨村3户房屋早在2016年前就存在开裂下沉的情况，老厂乡人民政府已委托第三方机构对房屋开裂、道路开裂等原因进行鉴定。 | 部分属实 | 1.针对“林地被挖”情况，对项目涉及未批先占林地的违法行为依法进行查处，督促项目实施方依法完善项目建设使用林地审核审批手续。2.针对房屋道路开裂下沉问题，待第三方查清原因后按相关程序办理。 | 阶段性办结 | 无 |
| 63 | XZY N20 2104 1600 16 | 曲靖市宣威市务德镇多家养殖场建设在水源地周边（务德镇三号水库、务德镇二号水库东北面、务德镇一号水库南面自来水厂后及该水库南面小村子后、务德镇白沙砂），威胁居民饮水安全。务德镇屠宰场占用农田修建道路。 | 曲靖市宣威市 | 水 | 经曲靖市组织核实：1.务德镇3个水库位于乡道警务线旁，属于集镇区域，为生产用水和生态用水水库，不涉及居民饮水，周边共有3个养殖场；2.务德镇集镇供水工程供水规模为575m³/天，受益人口5325人，集镇周边已实现覆盖；3.务德镇屠宰场名为宣威市康牧屠宰场属务德镇集镇地扶贫搬迁后续产业扶贫车间项目，该屠宰场道路属有机耕道路，未占用农田修建。 | 部分属实 | 1.由务德镇人民政府加强对养殖场（户）的监督管理，确保规范生产，降低环境污染风险；2.由务德镇人民政府加强对宣威市康牧屠宰场的管理，确保规范生产，提高养殖社会效益。 | 已办结 | 无 |
| 64 | XZY N20 2104 1600 02 | 曲靖市会泽县老厂乡干道泽乡至会泽乡上自扎村段扬尘污染严重，致使附近农作物减产，且道路两侧建筑垃圾随意堆放。 | 曲靖市沾益区 | 大气 | 经曲靖市组织核实：1.由于该路段超期服役多年，车辆通行量大，大部分路段反砂严重，路面坑洼不平，车辆行驶易产生扬尘污染情况。2.该道路沿线部分小型作物已收获，剩余部分经济作物正值生长期，产量尚未形成，不存在扬尘污染影响农作物产量的问题。3.该道路涉及沾益境内沿线存在少量农户建筑砂石堆成不规范的情况。 | 部分属实 | 1.开展会泽乡道路维修。2.组织清理道路沿线堆放的建筑材料。3.加强道路日常维护。 | 已办结 | 无 |
| 65 | XZY N20 2104 1600 26 | 玉溪市澄江市以保护抚仙湖为名，实施“四通三还”政策时损毁农业人位于龙街街道龙社区龙王庙五组耕地，且未给予相应补偿。信于照片反映：仍有污水流入抚仙湖。 | 玉溪市澄江市 | 水 | 经玉溪市组织核实：1.因举报人认为家庭内部分配不合理，拒绝领取，补偿款一直暂放社区。2.举报信中所附图片分别为：尖山河（图一、图二）距举报地点直线距离约10公里。2020年，尖山社区实施生态移民搬迁工程，已无群众居住在该片区。图片中为土壤、泥沙流入河内级湖水体浪涌激起底部泥沙进入河内，河水较为混浊，尖山河2019年水质为Ⅱ类，2020年为Ⅲ类，2021年1-3月分别为Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅱ类。3.清淤带主要收集北岸片区百姓地漏的生活污水和农业尾水，用于周边绿化苗木、地被水和北岸片区农田灌溉，由管护单位进行定期打捞处置。无排入抚仙湖的情况。 | 属实 | 1.经对举报人进行思想劝导，让其到广龙社区领取征地补偿费用，目前尚未取得进展，业某仍未到社区领取补偿款。2.加强河道管护和巡查清理，继续巩固完善集镇、村落截污治污提升工程，持续做好河道及周边村落的农村人居环境整治工作。 | 已办结 | 无 |
| 66 | XZY N20 2104 1600 25 | 玉溪市澄江市环城融创创意蓝城市项目工地通宵施工，噪声扰民问题严重。 | 玉溪市澄江市 | 噪声 | 经玉溪市组织核实：目前澄江市城区范围内共有13个建设项目，7个处于建设阶段，虽安装围挡、降音爬架等治理设施，夜间施工过完案、公告，确有噪声影响周边居民的情况，经监测无超标排放情况。 | 部分属实 | 1.召集建设项目负责人约谈，要求各项目完善项目的污染治理设施，依法施工，最大限度的减少因夜间施工噪声对周边群众造成影响。2.召集澄江市内的13个建设项目负责人开展法律法规集中学习和培训。3.对各项目开展巡查，未发现澄江市区内13个建设项目22时后进行施工的情况。 | 已办结 | 无 |
| 67 | DZY N20 2104 1600 22 | 玉溪市红塔区凤凰路中梁壹号院小区的松杰塑胶公司浇盖厂，紧邻居民区，生产排放刺鼻气味扰民。 | 玉溪市红塔区 | 大气 | 经玉溪市组织核实：该公司属于订单间歇性生产，现场检查时处于停产状态，生产设备均未运行。车间内除涂料、腻子车间有明显异味，但是车间外厂区内其余车间及办公区域、生活区域无明显异味，但生产排放有刺鼻气味扰民问题。 | 部分属实 | 1.督促企业开展监测，制定限期治理方案。2.督促企业完善生产线密闭措施，挥发性有机废气收集、处理设施，及时更换活性炭等材料，确保企业污染防治设施稳定运行，挥发性有机物达到国家相关标准。 | 阶段性办结 | 无 |
| 68 | XZY N20 2104 1600 46 | 玉溪市通海县河西镇解家营原村干部某某将该村10个村民小组的化粪池建设补贴资金挪用。 | 玉溪市通海县 | 水 | 经玉溪市组织核实：投诉人反映的化粪池建设资金补助共分三批。2013年1月29日，第一批农户建设红河流域农村田废弃菜叶沤肥池投入使用，河西镇政府建设款208800元拨付到解家营村委会集体账户，因解家营建小学，村委会将该笔资金用于支付建小学等村级事务支出。2014年3月6日，河西镇政府再次拨付废弃菜叶沤肥池建设款147100元到解家营村委会，后解家营村委会将该款项拨付给各组用于第二、三批农户建设田间沤肥池补助金，实际兑付农户135260元（500元/个，共296个），其余资金按规定用于发放各小组、村两委及村务监督委员会人员工作协调经费。 | 部分属实 | 2021年4月17日通海县纪委会同县人民政府、河西镇党委书记决定由河西镇政府等召集资金第一批通海县红河流域农村田废弃菜叶沤肥池建设资金兑付到农户。2021年4月23日，河西镇人民政府已对教育基础设施建设项目名目拨付21万元至解家营村委会账户，由村上归还之前修建学校占用的沤肥池建设补助资金，并兑付至农户。 | 已办结 | 无 |
| 69 | DZY N20 2104 1600 13 | 1.玉溪市通海县里山乡许平路路的福慧科技股份有限公司，主要利用废菜叶生产加工有机肥，该公司将粉碎发酵后的菜渣和污泥混合物倾倒在芭蕉村的山上田间，恶臭扰民，且其渗滤液可能污染土壤及地下水，影响周边5个村小组生产生态。该公司夜间12点后偷排黑色污水到许平路路边沟，流经高天乡后进入江道造成流域河污染。2.福慧科技有限公司旁的市政公司3年来持续将600多万建筑垃圾倾倒在许平路两侧，碾压压死树木，破坏生态环境。 | 玉溪市通海县 | 大气、水、土壤 | 经玉溪市组织核实：1.该公司经有关部门审批，进行加工有机肥，现场检查公司周边未发现将粉碎发酵后的菜渣和污泥混合物倾倒在芭蕉村的山上田间，不存在渗滤液可能污染土壤和地下水，影响周边5个村小组生产生态的情况。但在公司自有果园内部分地块倾倒，用于干化实验。2.未发现偷排黑色污水的违法行为。3.未发现许平路两侧出现倾倒的垃圾堆放，所有建筑垃圾均倒在市政投资公司指定的范围内；建筑垃圾倾倒的范围不属于林地，被倾倒地点未发现死压破坏林内林木的现象。4.现场检查发现通海县建筑垃圾处置场所尚未办理相关环保手续。 | 部分属实 | 1.下发责令改正违法行为决定书，要求通海县市政投资公司限期补办环保手续。2.督促云南福慧科技股份有限公司对晾晒场所完成清理，已于4月20日清理干净自有果园内用于本公司做干化实验的晾晒场。经核，市政投资公司已经启动环评手续办理，与有资质的公司洽谈通海县建筑垃圾处置场所环评报告事宜。 | 未办结 | 无 |

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任被处理情况 |
|----|---------------------------|--|--------|------|--|------|--|-------|---------|
| 70 | DZY N20 2104 1600 1600 02 | 玉溪市华宁县盘溪镇方那村100m处的红砖厂采用炼铅废渣烧结制砖，烟味刺鼻且扬尘扰民。 | 玉溪市华宁县 | 大气 | 经玉溪市组织核实：1.该企业环保手续齐全；2.采用的炼铅废渣符合国家鼓励的工业固体废物综合利用政策，且经过检测，未超标；3.该企业部分原辅材料露天堆放，未覆盖。检查时未闻到刺鼻气味。4.对于煤管排气筒废气、无组织废气进行了取样。 | 部分属实 | 1.下发《关于责令华宁县佳新型墙体建材有限公司整改存在环境问题的通知》，要求该企业对露天堆放原辅料采取覆盖等污染防治措施。4月19日该企业已对露天堆放原辅料全部进行了覆盖。2.于2021年4月22日出具了华环监字〔2021〕36号监测报告，未超标。 | 已办结 | 无 |
| 71 | DZY N20 2104 1600 1600 21 | 保山市隆阳区永昌街道聂家屯的居民生活污水直排碧水云天小区和学府一号小区交界处宽约1m的排水沟内，导致水体黑臭扰民，并进一步污染青华湖。 | 保山市隆阳区 | 水 | 经保山市组织核实：社区生活污水未能纳入城市污水管网收集直排沟渠，排水沟内水体呈现黑色。该排水沟的水在碧水云天小区东边汇集至城北防洪沟，最终排入东河，对青华湖未造成影响。 | 部分属实 | 1.完成了清理整治排水沟渠，开展全面清淤疏浚，针对沟渠中漂浮物、绿苔、垃圾、杂草、淤泥淤泥开展了集中整治。2.截至4月23日，共开挖土方797.9立方米，安装排污管道管径为1000mm的波纹管245米，已将排水沟污水全部抽送至污水处理厂进行处理。 | 未办结 | 无 |
| 72 | DZY N20 2104 1600 1600 04 | 保山市隆阳区政府征收河图镇打渔村三家村一组农田地用于堆放废弃石渣，导致农田无法种植，存在土壤污染风险。 | 保山市隆阳区 | 土壤 | 经保山市组织核实：打渔村三家村一组原土地已征收为收储用地，无耕地和农田。通过该村周边土地排查，发现象山道路建设区域内，因道路建设需要，存在在用砂石堆放现象；未发现堆放废弃石渣现象。 | 不属实 | 无 | 已办结 | 无 |
| 73 | DZY N20 2104 1600 1600 15 | 保山腾冲市团田乡帕允村两村民以清理河道为由在龙川江河道（龙江一级电站至腾龙桥一级电站河段）内采砂，破坏河堤导致沿岸农村道路被江水冲毁，对附近农田产生安全威胁。 | 保山市腾冲市 | 生态 | 经保山市组织核实：未发现在该区域有采砂的人员、相关机械设备和采砂痕迹。举报人所指的“农村道路”实为“机耕路”（农村田间生产便道），涉及农田15亩，现场无支砌河堤，部分机耕路有水毁痕迹。团田乡山高坡陡，土壤结构含沙量丰富。2019年8月，全乡大范围出现持续降雨天气，大量泥沙沿腾冲河等河流流入龙川江，造成龙川江泥沙沉积淤积，河床抬高，出现江水漫滩、损坏农田和道路等情况。为确保2020年安全度汛，团田乡人民政府于2020年1月1日至5月31日组织挖掘机、装载机对龙川江团田段实施了清河行动，以保障河道畅通，防止洪灾发生，降低群众损失。 | 部分属实 | 目前正在编制河道综合治理项目设计方案，同时，团田乡针对该举报也制定了《腾冲市团田乡龙川江段河道采砂、河堤损毁问题整改方案》，由于汛期前无法完成整改，需等汛期结束后才能开展“机耕路”修复工作。 | 未办结 | 无 |
| 74 | DZY N20 2104 1600 1600 62 | 楚雄州牟定县戛街乡铁厂村委会长菁四家石厂，产生大量扬尘扰民，石材运输车辆压坏老年元公路，导致客运班车停运，村民出行不便。 | 楚雄州牟定县 | 大气 | 经楚雄州组织核实：1.长菁采石场采场作业、遮盖不完全产生扬尘，对下游群众有影响；2.石料外运车流量大对道路两侧有一定的影响；3.老年元线长菁段于4月18日至27日开展沥青面层的铺装，车辆在此期间无法通行该路段。 | 属实 | 1.已完成物料覆盖及破损防尘网更换，加强了厂区洒水降尘，责令其加强场区环境管理；2.要求采石场晚22点至次日凌晨6点石料停放停运、运输车辆遮盖；3.老年元线长菁段路面正在修复，预计4月27日可铺装完毕。 | 阶段性办结 | 无 |
| 75 | DZY N20 2104 1600 1600 42 | 距离楚雄州禄丰县妥安乡罗甲村村委会罗甲村1.5km处的罗甲采石有限公司，开采时扬尘影响周边居民生产生活。 | 楚雄州禄丰县 | 大气 | 经楚雄州组织核实：该采石场存在夜间作业情况，成品料堆场未完全覆盖，开采面无除尘设施，破碎机械等生产工段封闭不完全，开采时扬尘影响到周边居民生产生活。 | 属实 | 1.已下发整改通知书，要求该采石场对存在的环境问题进行整改，禁止夜间生产影响周围群众。2.至2021年4月24日，该采石场已停产整改，厂区内堆料场已经全部覆盖，破碎机械等生产工段的封闭工作正在加紧推进。 | 未办结 | 无 |
| 76 | DZY N20 2104 1600 1600 51 | 近20年来，红河州个旧市锡城镇小凹塘附近的个旧市昌浩工贸有限公司和锡都冶炼厂，无环保设施，生产时全天直排熏眼刺鼻含硫化氢废气，导致周边土壤已不适宜植物生长；近期，企业将排放时间改为晚9点至次日凌晨4点左右，并长期以停产方式逃避监管。 | 红河州个旧市 | 大气 | 经红河州组织核实：1.经现场检查 and 查阅相关资料，“无环保设施”问题，情况不属实；2.企业生产工艺中基本不产生硫化氢，产生的是二氧化硫气体具有刺激性气味，监测数据未显示超标，但对周边环境造成一定影响；3.经现场检查，并调阅在线监测数据核实，“企业将排放时间改为晚9点至次日凌晨4点左右，并长期以停产方式逃避监管”问题不属实。 | 部分属实 | 1.加强监测，发现违法违规行为依法查处；2.加快推进片区冶炼企业的搬迁工作，制定了《个旧市小凹塘片区锡冶炼企业搬迁入园工作方案》，计划于2023年6月30日完成企业搬迁。 | 阶段性办结 | 无 |
| 77 | XZY N20 2104 1600 1600 31 | 红河州泸西县旧城镇路溪白自然村村民某某非法爆破封堵裸体凹隧洞井，造成路溪白和九龙寨自然村部分村民饮水困难，同时影响生态环境。 | 红河州泸西县 | 水 | 经红河州组织核实：1.裸体凹隧洞井采用简易隧洞井储水的功能，水源为浅层地表水，未发现非法爆破的行为；2.路溪白和九龙寨目前已集中供水到户，经走访村民，未发现场区饮水困难问题。 | 不属实 | 加强泸西县旧城镇饮用水源地的保护，确保群众饮水安全。 | 已办结 | 无 |

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任被处理情况 |
|----|---------------|---|----------|-------|--|------|---|-------|---------|
| 78 | XZY2104160006 | 2018年8月25日，暴雨导致红河州建水县云川实业发展有限公司尾矿库溢洪道垮塌，库内废水进入该县古龙镇中寨村天平山水库，废渣流出并淤积在山顶山水库，该尾矿库至今尚未治理。举报人诉求尽快治理，避免雨季来临再次发生环境污染事故。 | 红河州建水县 | 土壤、水 | 经红河州组织核实：1.“尾矿库溢洪道垮塌”的问题、“库内废水进入青龙镇中寨村天平山水库”问题、“废渣流出并淤积在山顶山水库”的问题均不属实；2.该企业于2013年停产至今，尾矿库未按整治方案实施治理，举报内容属实。 | 部分属实 | 1.加强对该尾矿库的日常监管。2.督促建水县云川实业发展有限公司对尾矿库进行整改整治，科学处置。 | 阶段性办结 | 无 |
| 79 | XZY2104160005 | 红河州个旧市金湖南路伟业大厦小区内四家酒吧夜间噪声扰民。 | 红河州个旧市 | 噪音 | 经红河州组织核实：该小区属于商住楼，共有5家酒吧。对该区域环境噪声敏感监测点开展夜间噪声监测，监测结果显示，该区域夜间噪声超标，反映情况属实。 | 基本属实 | 1.依法给予5家酒吧警告处罚；2.对酒吧负责人进行了约谈，要求5家酒吧进一步完善隔音设施和降噪措施，同时严格控到酒店消费人员，禁止酒后在小区公共区域逗留、大声喧哗。 | 已办结 | 无 |
| 80 | DZY2104160011 | 红河州弥勒市西三镇布衣戈村铜牛山采石场，无证开采，扬尘扰民。 | 红河州弥勒市 | 大气生态 | 经红河州组织核实：1.该石场采矿许可证已到期，采矿设施设备用电已被切断，经实地核查，未发现开采迹象。2.采石场空地上堆放约1000立方米细砂，砂装卸过程中产生无组织粉尘扬尘扰民。 | 部分属实 | 1.依法督促矿权人对该采用地进行复耕复绿；2.已清除露天堆放的细砂，同时要求业主不得擅自堆在地上露天堆放砂石料。 | 阶段性办结 | 无 |
| 81 | XZY2104160043 | 1.文山州马塘镇工业园区中泰锰业的新尾矿库位于距中泰锰业约500米的一处山坳中，未见污水处理设备，有直排该尾矿库下方河流的可能；中泰锰业的旧尾渣库虽已封库，但库周边有多处裸露渗坡，坝体上方渗透液外溢直排河流，污染耕地。举报人反映：中泰锰业旧尾渣库使用了约15年，没有做好防渗措施，尾渣库的液体流出污染河流，影响当地农作物收成。2.文山州麻栗坡县麻栗镇老地屋村天雄矿业有限公司的尾渣库未见污水处理设备，工业废水直排雨污分流的雨水沟，尾渣库距学校过近（不到30米）有安全隐患，尾渣库周边大面积的山体被破坏；天雄锰业围墙外排水渠水面上有油状黑褐色连体泡沫，企业周边空气有似酸腐的刺鼻气味，生产间污水（刺鼻性气味的灰色液体）利用围墙外水果架排放到公里外的雨水沉淀池，污水流动过程中和雨水沉淀池均存在溢流现象；企业未作出对尾渣库分期建设方案，渣场所在区域山体破坏严重，岩层裸露，植被破坏严重，对周围生态环境造成破坏；尾渣库部分山体裸露未做任何防渗措施，周边没有渗透液处理系统，渗透液直接渗透地下污染地下水。3.文山州砚山县三星坝工业园区内江南锰业有限公司集液池都是无盖水池，雨天水位上升漏出污染周边农田，进出厂的矿渣运输车辆没有遮盖，出厂前未做冲洗，道路扬尘污染严重，尾渣沿路掉落污染环境；该企业的尾渣库大部分未见防渗膜，坝体上未做防渗措施，设有雨污分流，库区内的黑褐色水停留在低洼处蒸发渗透；该企业在2016、2017年在为取得排污许可证的情况下，擅自生产，连续被环保部门处罚；尾渣库的调节池处于低洼地区，池中的液体可以直接渗透到地下，污染地下水及周边耕地。4.一个特大露天矿区（文山州所有涉锰生产企业均在此采矿），未恢复植被，矿山在治理中存在盗采行为。 | 文山州文山市 | 水 | 经文山州组织核实：1.文山州中泰锰业公司相关问题，经核实，举报部分属实。（1）中泰锰业在用尾矿库渗滤液收集设施简陋，应急管控措施缺失，存在环境风险隐患。（2）中泰锰业已闭库尾矿库存在经雨水冲刷和覆土被雨水冲刷后有裸露点，出现表面冲刷的雨水没能有效收集处理情况属实。（3）其他问题不属实。2.麻栗坡天雄锰业相关问题，经核实，举报部分属实。（1）电解车间的雨水沟与冲洗车间距离过近，有少量的车间冲洗废水进入雨水沟，未发现废泥直排情况。（2）未作尾渣库分期建设方案属实。（3）其他问题不属实。3.砚山江南锰业公司相关问题，经核实，举报部分属实。（1）该公司2016、2017年在未取得排污许可证的情况下，擅自生产，连续被环保部门处罚问题，举报属实。（2）其他问题不属实。4.关于“一个特大露天矿区（文山州所有涉锰生产企业均在此采矿）”，未恢复植被，矿山在治理中存在盗采行为”反映问题，经核实，举报不属实。经排查，全州无特大露天矿区，共有锰矿采矿证26个（大型2个、中型1个、小型23个）、停产25个、生产1个（企业自用，不对外）。 | 部分属实 | 1.文山州中泰锰业公司编制完成《云南文山州中泰锰业有限公司长江经济带生态环境警示片反映问题整改方案》并经过省州级组织的专家技术审核，目前2号渣场拟完成覆盖面积约80000㎡，目前已完成约65000㎡，正在新建约4000㎡响尾结构集液池。3号渣场已完成放空事故应急池内渗滤液和地下水收集池积水，修整库内排水沟等应急处理工作，完成了坝体排水沟修复35米，库内倒运废渣10000㎡，重新铺设库内防渗12000㎡，正在新建1200㎡集液池，整体工作已完成50%。2.麻栗坡天雄锰业有限公司雨污分流设施正在进行改造中；约谈了公司班子；该公司于2021年4月22日编制完成尾渣库分期建设方案并报文山州生态环境局麻栗坡分局备案。 | 未办结 | 无 |
| 82 | DZY2104160030 | 2008年中铁十八局修建G80广昆高速公路K1050段时，弃土场未建设渣坝问题，弃土场未建设渣坝，2014年弃土场被洪水冲刷损毁了文山广南县那洒镇贵马村委会下兔堡小组50多亩农田，导致耕地至今无法耕作。 | 文山州广南县 | 土壤 | 经红河州组织核实：1.弃土场未建设渣坝问题，中铁十八局修建G80广昆高速公路K1050段时间为2006年，弃土场位于广南县那洒镇贵马村委会下兔堡小组哈冲冲段上游，约有30亩，修建有长约4米、高约1.7米的渣渣挡土墙，目前已部分损毁。2.弃土场浸蚀的土地问题，经核实，淹没面积约为20亩，涉及农户土地18块。 | 部分属实 | 广南县人民政府制定了整改方案，拟新建渣土墙约40立方方，开挖防洪沟约400米，恢复土地后交农户耕作，并投入投资资金约12.6万元，18家农户均已同意整改方式并签字。 | 阶段性办结 | 无 |
| 83 | XZY2104160027 | 普洱市澜沧县惠民乡月亮湖引水工程上勐河水坝工程处于生态红线范围内，影响下游水电站发电量及群众生产生活用水。 | 普洱市澜沧县 | 水 | 经普洱市组织核实：根据《云南省生态保护红线评估实施方案》要求，月亮湖水库引水管道工程符合纳入生态红线管控范围，与生态红线性质并无冲突。经调查核实，未出现因建设月亮湖水库引水管道工程导致影响群众生产生活用水的情况。 | 部分属实 | 月亮湖水库引水管道工程取水及部分引水管道工程涉及生态红线区域，影响下游水电站发电量；对下游群众生产生活用水不影响。建设月亮湖水库引水管道工程与影响下游水电站发电量引发的纠纷，属于民事纠纷范畴，不属于生态环境问题。 | 已办结 | 无 |
| 84 | DZY2104160026 | 近年来，位于普洱市墨江县龙坝镇纳铺水库旁的“墨江银矿”不定期将强酸强碱生产废水直排排南河，导致鱼虾死亡，河面漂浮黄、白两色泡沫；影响周边农田灌溉用水水质，进而导致农作物及农田受损。 | 普洱市墨江县 | 水 | 经普洱市组织核实：“墨江银矿”曾有生产废水直排排南河，导致鱼虾死亡，河面漂浮黄、白两色泡沫；影响周边农田灌溉用水水质，进而导致农作物及农田受损。未发现“墨江银矿”不定期将强酸强碱生产废水直排排南河，3月6日企业发生突发事件导致废水直接排放，企业正常生产过程中废水经处理达标后少量排放，不存在随意排放污水的情况。 | 基本属实 | 4月20日，墨江县成立生态环境问题专班，督促完成整改协议；聘请技术专家团队针对存在问题进行分析研判；4月23日，县人民政府组织召开生态环境问题整改工作推进会议。 | 未办结 | 无 |
| 85 | DZY2104160001 | 举报人反映：普洱市澜沧县上允镇上允村砖厂无排污许可证，排放粉尘、浓烟废气大，导致村民农作物死亡。 | 普洱市澜沧县 | 大气污染 | 经普洱市组织核实：澜沧县上允镇上允村村委砖厂生产工艺为轮窑，属于排污许可证禁止核发类，目前并无排污许可证。4月17日，现场检查时，该厂轮窑正在烧制，配套的布袋除尘设施正在运行，废气排放口有废气排放，无异常情况。走访附近的4户村民，无村民反映该砖厂存在废气、粉尘污染及农作物死亡情况。 | 部分属实 | 4月19日企业已全面关停砖厂，承诺5月20日前全部拆除生产设备，澜沧县人民政府对其整改情况进行跟踪督查，逾期未完成，将对该企业采取停止供电措施；4月18日现场检查时，企业正在自行拆除部分生产设备；企业已开始自行拆除生产设备并关停，主动改正未取得排污许可证排放污染物的违法行为，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定，决定不予立案调查。 | 已办结 | 无 |
| 86 | XZY2104160038 | 西双版纳州景洪市嘎洒镇南联山森林公园农家乐餐厅、烧烤摊现象严重。2017年，嘎洒镇南联山古独堡寨山庄2017年建设时毁林上百亩，现该山庄内烧烤油烟扰民问题突出。 | 西双版纳州景洪市 | 生态、大气 | 经版纳州组织核实：该农家乐未办理任何用地手续，土地部分已硬化面积约1亩，土地规划地类为园地，未占用林地。因此，景洪市嘎洒古独堡寨山庄违建毁林上百亩建农家乐餐厅问题不属实，但存在违法占用农用地建设行为；该农家乐厨房未安装油烟净化器，但是居民点较远，烧烤油烟扰民问题突出的问题为部分属实。 | 部分属实 | 1.制定了限期整改工作方案；2.下发《餐饮服务单位大气污染防治告知书》，责令停业整改；3.下发《责令停止违法行为通知书》，责令当事人7日内拆除违法土地建设的建筑物，恢复土地原貌；4.对该宗地进行测绘；5.4月23日，对问题整改情况进行检查，当事人仍未拆除建筑物，督促当事人自行整改工作，将依法依规严厉打击违法占地建设行为，一律坚决及时拆除到位，并做好每日巡查台账和材料收集。下一步，如当事人为按要求整改，待整改期限结束立即启动查处程序。该举报件正在整改中，预计2021年6月30日前完成整改。 | 未办结 | 无 |
| 87 | XZY2104160037 | 2020年10月以来，西双版纳州景洪市普文镇垃圾中转站未办理相关审批手续，垃圾清运不及时，异味严重影响附近茶楼苑小区居民生活。 | 西双版纳州景洪市 | 土壤 | 经版纳州组织核实：该垃圾转运站存在未办理相关审批手续，垃圾清运不及时，异味严重影响附近茶楼苑小区居民生活的情况。 | 属实 | 4月17日，普文镇已将该垃圾中转站内的垃圾全部清理干净，并进行消毒、祛味处理；该垃圾中转站已停止使用，加派垃圾清运车做到垃圾日收日清运。 | 已办结 | 无 |

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任被处理情况 |
|-----|-------------------|---|---------|---------|--|------|---|-------|---------|
| 88 | XZY N201104160036 | 举报人反映西双版纳过度开发，破坏热带雨林生态环境，举报人对西双版纳绿化率是否达标存疑。 | 西双版纳景洪市 | 生态 | 版纳州组织核实：1.该反映的内容没有明确相应的地点和面积，缺乏有效的证据支撑。2.西双版纳州严格控制林地转为非林地，建设项目征占用林地依法依规报批，无违规审批林地的情况。3.自2018年开展森林督查工作中，西双版纳州没有发现有大规模毁林案件。4.自2018年以来未发现保护区内的热带季节性雨林发生毁林案件。另外，西双版纳州自然保护区建设得到了有效的加强。5.经有关部门监测数据表明西双版纳州2018年至2020年森林覆盖率增长0.45%，森林蓄积量增长2.33%，目前全州森林覆盖率达81.34%。西双版纳州城市（县城）建成区绿化覆盖率、绿地率均高于全国全省平均水平。 | 不属实 | 下一步，西双版纳州将通过生态修复、茶园森林化改造建设保护区以及工程造林等一系列措施、手段和当前全国全省正在开展的打毁林专项整治行动，进一步加强对森林资源的保护工作。 | 已办结 | 无 |
| 89 | DZY N201104160010 | 西双版纳勐腊县勐腊农场三分场西段500米处第十二号铁路施工工地，自2016年修建以来，建筑材料和建筑垃圾堆放不规范，垃圾经冲刷破坏生态环境，施工振动严重扰民。 | 西双版纳勐腊县 | 土壤、其他污染 | 版纳州组织核实：该项目属玉磨铁路勐腊段21标、玉磨铁路站后1标施工牵引变电所和玉磨铁路220KV外部供电工程10标段所辖施工工地。经过现场核查，该问题举报基本属实。目前该工程已进入尾声，现场检查时未发现施工振动严重扰民情况。 | 基本属实 | 已督促涉及的三家施工企业立行立改，对所施工路段进行全面排查整治，做到文明施工，依法依规施工。施工生活垃圾、建筑垃圾按照相关要求运至指定地点统一处理。经之后现场核查，两个点位均完成整改。 | 阶段性办结 | 无 |
| 90 | XZY N201104160044 | 大理州弥渡县小西庄海地旁有一养殖场产生生产，因无订单，2021年3月30日至今未进行生产，处于停产状态。查阅该公司提供的第三方监测报告，污染物排放未超标。经走访，该公司在生产过程中有少量粉尘无组织排放，有一定气味。该厂铁架棚未出租，铁架棚内储藏储存为乳化沥青。 | 大理州弥渡县 | 大气 | 经大理州组织核实：该项目已取得生态环境部门环评批复，取得了排污许可证。公司沥青混凝土生产线暂不生产，因无订单，2021年3月30日至今未进行生产，处于停产状态。查阅该公司提供的第三方监测报告，污染物排放未超标。经走访，该公司在生产过程中有少量粉尘无组织排放，有一定气味。该厂铁架棚未出租，铁架棚内储藏储存为乳化沥青。 | 部分属实 | 该样台恢复生产时，将对反映的问题进行进一步核实，若涉嫌违法行为将依法进行查处。 | 阶段性办结 | 无 |
| 91 | DZY N201104160060 | 大理州弥渡县街镇蔡家地村白塔工业园区内向海湖水泥厂，排放工业废气和噪声扰民，该厂在观音山道路扬尘污染严重，影响村民日常生活。 | 大理州弥渡县 | 大气、噪音 | 经大理州组织核实：1.该水泥厂生产线取得了环保等行政管理方面的许可文件及相关证照，项目竣工环境保护验收手续齐全合规。主要污染物排放均取得排污许可证。经检测，工业废气排放和噪声未超标。2.蔡家地村在观音山道路车流量较大，车辆行驶过程中，形成扬尘，对周边环境形成一定影响。 | 部分属实 | 1.加强日常监管，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。2.对该路段开展综合整治，通过多种措施，最大限度减少扬尘，改善环境卫生状况。 | 已办结 | 无 |
| 92 | XZY N201104160040 | 2021年1月，苍山洱海自然保护区管理局将大理州漾濞县苍山西镇光明村、鸡茨坪村列入苍山洱海国家自然保护区范围内，导致村民任何生产活动均无法进行。为村民联名向诉求相关部门按照相关规定，及时纠正规划或将该村整体搬迁。 | 大理州漾濞县 | 其他污染 | 经大理州组织核实：根据有关规定查证，光明村及鸡茨坪村小组不在苍山洱海国家自然保护区范围内，在“绿盾2018”自然保护区监督检查中，根据上级提供的矢量图层比对发现，光明村及鸡茨坪村小组位于苍山洱海国家自然保护区缓冲区范围内。经大理州相关部门和土地单位多次组织核查，发现矢量数据转换时所依据的底图与现状有差异，矢量数据边界发生偏移，需对矢量数据边界进行校核。2020年12月8日，大理州严格按照长江经济带生态环境保护问题整改方案进行整改，光明村及鸡茨坪村小组原住民正常的生产生活并不受影响。 | 部分属实 | 1.严格按照《2020年长江经济带生态环境突出问题漾濞整改方案》的相关要求，认真整改。2.加快推进苍山洱海国家自然保护区漾濞光明村边界矢量数据校核工作。3.2021年4月2日，已向有关部门上报《关于请求对苍山洱海国家自然保护区漾濞县光明村矢量数据边界进行整改的请示》，州、县两级将按照校核成果依法依规进行管理。 | 未办结 | 无 |
| 93 | XZY N201104160034 | 大理州大理市大理镇、银桥镇、湾桥镇（大丽公路西侧）存在多处租用的基本农田用于开设餐厅、停车场经营的情况，涉及面积2000余亩；同时存在租用洱海旁土地种植花卉，存在滥用农药化肥，破坏洱海生态环境现象。 | 大理州大理市 | 生态 | 经大理州组织核实：三个镇辖区大丽路西侧共有52家规模化土地流转主体，主要用于种植和发展休闲观光农业，建有停车场、开设餐厅经营情况。三个镇涉及规模种植花卉，品种以食用、观赏花卉为主，无大量化肥农药使用。经营主体均严格按照《洱海流域农作物绿色生态种植合同制管理办法》规定，实施有机肥替代种植和病虫害绿色防控，未发现滥用农药化肥破坏洱海生态环境行为。 | 部分属实 | 三个镇对发现涉及占用基本农田建设停车场、餐厅并硬化地面的经营主体，已书面下达整改通知书，要求于5月20日前完成整改。市场监管部门已对三个镇辖区大丽路两侧土地流转经营主体进行全面检查，对个别有超经营范围行为的，要求依法开展经营活动。 | 阶段性办结 | 无 |
| 94 | DZY N201104160044 | 大理大道矿业开发有限公司在洱源县白鹤镇落河村小水塘处沿下游方向无证砂矿，破坏洱海流域生态环境，造成砂石堆场场地无覆盖措施，造成扬尘污染。 | 大理州洱源县 | 生态、大气 | 经大理州组织核实：该公司虽已取得水务部门核发的采砂许可证，但部分手续仍不完善，是否破坏洱海流域生态环境，将委托第三方进行评估；目前该公司处于停产状态，堆砂场地未采取覆盖措施，易造成一定区域内扬尘污染。 | 基本属实 | 1.制定整改工作方案，限期整改存在问题，对堆砂场进行有效覆盖，防止扬尘污染。截至4月22日，堆砂场砂堆已覆盖。2.委托第三方对是否破坏洱海流域生态环境进行评估，目前正联系第三方评估单位。3.对涉嫌的违法行为，由相关部门进行查处。 | 未办结 | 无 |
| 95 | DZY N201104160045 | 大理州巍山县马鞍山乡三胜村的打马渡石场（隶属于大理大道矿业开发有限公司）毁林后无证开采，造成严重扬尘污染，影响周边经济作物生长；且开采爆破导致村民房屋震裂。 | 大理州巍山县 | 大气、其他污染 | 经大理州组织核实：1.该公司已办理林木采伐许可证，采石区域未超过林地占用审批范围。2.2020年8月4日，巍山大道矿业开发有限公司（国有企业）取得打马渡石场采矿权，目前正在办理采矿权新立登记手续，属无证开采。3.打马渡石场内存在露天堆存砂石料，未进行封闭覆盖防尘处理，大风时有扬尘产生情况。4.扬尘对打马渡石场周边核桃、红雪梨、梅子等部分经济作物生长造成一定影响。5.经对客户房屋现场核查，未发现爆破导致墙体开裂情况。 | 部分属实 | 1.下达《责令停止违法行为通知书》，依法依规进行调查处理。2.责令对露天堆放的砂石料进行封闭覆盖处理，同时对涉嫌环境违法行为进行立案调查。4月18日对现场进行核实，已对露天堆放的砂石料进行了封闭覆盖。3.对打马渡石场周边农户种植的经济作物生长情况进行实地查看，测算补偿标准、划定补偿范围和种类。截至目前，已对石场周边农户受影响农作物、果树补偿金额进行核算，并按相关程序进行公示。 | 阶段性办结 | 无 |
| 96 | DZY N201104160065 | 大理州下关镇荷花村村委会和龙泉村委会在苍山上建设两座骨灰堂。4月11日，大理市政府对此事召开集骨灰堂附近小区业主代表大会，表明将给违规建设的骨灰堂拆除相关手续，使其合法化。1600举报人陈小业认为该决定有异，但参会的业主代表因为“骨灰堂”举报事件受到了所在工作单位打压，不敢再主动参加政府组织的公开会议并表态。 | 大理州大理市 | 其他污染 | 经大理州组织核实：两座骨灰堂均为公益性骨灰堂，已取得发改、民政、林草、苍保等部门的审批意见，并进行了环保备案，两座骨灰堂均不在苍山洱海国家自然保护区、苍山洱海国家风景名胜区区和苍山保护、生态红线、饮用水源地保护区范围内，未占用基本农田，选址符合苍山生态保护殡葬政策法规要求。骨灰堂项目建设中存在未办理土地转用及规划许可、施工许可等问题。在业主代表大会的沟通中，大理市政府始终秉承“实事求是、依法依规”的原则对骨灰堂建设的违法问题进行处理，不回避、不遮掩，并尊重业主、依法维权，没有“打压”业主的情况。 | 部分属实 | 1.针对两个骨灰堂建设项目均未办理土地转用及规划许可的问题，下达了《行政处罚决定书》。对龙泉、荷花一点农村公益性骨灰堂项目地上建筑物依法予以没收。2.针对两个骨灰堂建设项目未办理施工许可的情况下擅自施工的问题，下达了《行政处罚决定书》，处以罚款。3.针对荷花一点农村公益性骨灰堂违法使用人工商品林地、采伐林木问题，依法进行了查处，对违法占用林地行为处以罚款，对违法采伐林木行为处以罚款，并继续依法依规处置工作。4.大理市成立由党政主要领导任组长的处置工作组和工作专班，积极稳妥研究解决业主和村民群众关心的问题，力求兼顾业主诉求和村民需求。 | 未办结 | 无 |
| 97 | DZY N201104160064 | 举报人反映4月15日大理市政府约谈中庭壹号院业主时表示不拆除已建骨灰堂，但不认可相关建设手续；举报人不认可该处理方案，认为骨灰堂仍然影响小区居住环境。 | 大理州大理市 | 其他污染 | 经大理州组织核实：两座骨灰堂均为公益性骨灰堂，已取得发改、民政、林草、苍保等部门的审批意见，并进行了环保备案，两座骨灰堂均不在苍山洱海国家自然保护区、苍山洱海国家风景名胜区区和苍山保护、生态红线、饮用水源地保护区范围内，未占用基本农田，选址符合苍山生态保护殡葬政策法规要求。骨灰堂项目建设中存在未办理土地转用及规划许可、施工许可等问题。 | 部分属实 | 1.针对两个骨灰堂建设项目均未办理土地转用及规划许可的问题，下达了《行政处罚决定书》。对龙泉、荷花一点农村公益性骨灰堂项目地上建筑物依法予以没收。2.针对两个骨灰堂建设项目未办理施工许可的情况下擅自施工的问题，下达了《行政处罚决定书》，处以罚款。3.针对荷花一点农村公益性骨灰堂违法使用人工商品林地、采伐林木问题，依法进行了查处，对违法占用林地行为处以罚款，对违法采伐林木行为处以罚款，并继续依法依规处置工作。4.大理市成立由党政主要领导任组长的处置工作组和工作专班，积极稳妥研究解决业主和村民群众关心的问题，力求兼顾业主诉求和村民需求。 | 未办结 | 无 |
| 98 | DZY N201104160038 | 大理州银桥镇的某某社创意农场在经营过程中未落实环保措施长期提前拆除经营设施方式逃避执法检查。 | 大理州大理市 | 其他污染 | 经大理州组织核实：某某社创意农场经营农业休闲观光服务。该农场位于洱海湖区线外延100米范围外，属于洱海二级保护区，不存在明令禁止行为；该农场有2座公厕，所产生的污水均进入化粪池预处理后排入环湖截污一期工程主管网，经营者产生的垃圾有专人负责清运，不存在违法排污等影响洱海生态环境行为。该农场内无厕所及食品原料仓库，但之前有提供外带熟食的行为，超出营业执照允许的经营范围。 | 部分属实 | 针对经营主体超出营业执照允许范围的经营行为，已要求其严格依法依规开展经营活动，严禁从事超范围经营行为。 | 已办结 | 无 |
| 99 | DZY N201104160038 | 德宏州盈江县苏典乡鲁甸村村委会鲁甸村民小组某某，以租树名义租用村民土地后砍伐树木，运输石料车辆碾压乡道的18公里。 | 德宏州盈江县 | 生态 | 经德宏州组织核实：盈江县苏典乡辖区内仅有一家位于鲁甸村的盈江立方石业有限公司采石场，该采石场手续齐全，未发现借租树木名义进行伐树采石的情况，也未发现运输石料车辆碾压乡道的情况。 | 不属实 | 无 | 已办结 | 无 |
| 100 | XZY N201104160003 | 丽江市玉龙县玉龙雪山景区索道地处保护区的核心区，人流量大，存在保护区内未落实环保措施举报人建议重新评估索道运行对环境的影响。 | 丽江市玉龙县 | 生态 | 经丽江市组织核实：1.玉龙雪山景区索道位于自然保护区实验区范围，不属于保护区核心区。2.一直以来，丽江市高度重视与科研机构合作，持续监测、分析、研究旅游活动对生态环境的影响，利用最新科研成果指导旅游管理活动。 | 不属实 | 1.继续抓好玉龙雪山景区各项生态环境保护工作。2.接受社会各界监督，共同保护好玉龙雪山。3.持续开展科研工作，促进玉龙雪山生态、经济、社会协调发展。 | 已办结 | 无 |
| 101 | DZY N201104160058 | 1.怒江州兰坪县金顶镇高坪村委会上甸小组旁的铅锌矿“毁林采石、粉尘污染严重”。2.铅锌矿厂房的废品回收加工厂将部分回收废品粉碎后倒入附近小河造成河流污染；3.该两个企业距离金顶村小组和上甸村小组的水源地仅1公里，可能对饮用水源造成污染。 | 怒江州兰坪县 | 水、生态、大气 | 经怒江州组织核实：1.“铅锌矿”为上高坪铅锌矿勘探。该探矿权已于2020年7月9日进行公告注销。目前，矿区范围内建设用地增减挂钩项目范围，正在开展地块复垦工作。现场检查时，复垦现场有机械设施正在作业，无爆破工艺，现场无毁林采石行为。施工方正在清洗路上，有运输车对排出的石料进行转运，车辆经过确有多量扬尘。2.废品回收加工厂塑料制品粉碎后外排，现场未设粉碎后的废品倒入河流情况。回收站位于河道边，废品沿河道堆放，已设置简易的拦挡措施，存在收取的废品堵塞至河道及时清理问题。3.兰坪县金顶村委会、高坪村委会上甸小组和上甸村小组的水源地仅1公里，可能对饮用水源造成污染。取水口距兰坪县天坪乡天坪村天坪村取水点约800米，距离复垦点约600米。取水口位于两个企业上方，沿线下下的饮水管道完全封闭，未见渗漏。饮用水源及饮用水输送过程中不存在因上述两家企业造成的污染问题。 | 部分属实 | 1.下达《怒江州生态环境局兰坪分局关于对生态环境问题整改的通知》，复垦项目施工方切实落实扬尘污染防治各项措施。2.下达书面整改通知。截止2021年4月21日，兰坪天坪废旧金属回收站已拆除河道内的废品、垃圾清理完毕，并在堆放有废旧物品的河道边设置有效拦挡设施，防止废品、垃圾掉落至河道内。 | 已办结 | 无 |
| 102 | DZY N201104160018 | 临沧市凤庆县洛党镇茶家村水源地旁修建医疗垃圾处置厂。 | 临沧市凤庆县 | 土壤 | 经临沧市组织核实：该医疗垃圾处置厂属凤庆县人民政府招商引资项目，该项目目前已全部完成立项审批、环境影响评价等手续，项目建设手续完善、合法合规。项目建设点旁无饮用水源地。位于项目点上游有4个群众零星取水点和1个过路池。项目周边涉及的洛党镇大兴村龚家湾、糯秧、上丁街等9个小组群众饮用水全部由凤庆县洛党镇集镇供水厂统一供水。 | 部分属实 | 进一步跟踪项目建设有关情况，加强项目建设运行的环境监管，确保项目建设和运行合法合规。 | 已办结 | 无 |